ARPAC CAMPANIA

Dipartimento Provinciale Salerno

COMUNE DI CICERALE
(Prov. di Salerno)
Prot. N. 666
Del 18/03/2013
☒ Arrivo ☐ Partenza

ARPA Campania
Direzione Generale
Prot. N. 0014546/2013
USCITA
18/03/2013
DG.DPSA-DG.DPSA.4

Legione Carabinieri Campania
Stazione di Ogliastro Cilento
Via Gorga Ogliastro Cilento (SA)
Fax 0974 833001

Spett.le **Comune di Cicerale (SA)**
protocollo@pec.comune.cicerale.it
fax 0974 834455

Oggetto: trasmissione relazione di sopraluogo del 28.02.2013 presso impianto di telefonia Vodafone Omnitel sito in loc. Vigna c/o Campo Sportivo, al foglio 21, particella 523 del Comune di Cicerale (SA).

In riscontro alla Vs. richiesta di trasmissione dell'esito di misure ad impianto attivo, effettuate presso la SRB di telefonia Vodafone Omnitel, realizzata presso il Campo Sportivo del Comune di Cicerale (SA), si trasmette la relazione di sopralluogo che i tecnici dell'U.O. Aria e Agenti Fisici, hanno effettuato presso l'impianto in oggetto.

Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile dell'Area Territoriale
Dott. Vittorio Di Ruocco

Il Direttore Del Dipartimento Provinciale
Dott. Alfonso Dubois

ST/AAF/MR

ARPAC CAMPANIA *Dipartimento Provinciale Salerno*

Relazione di sopralluogo del 15.01.2013 e del 28.02.2013 presso impianto di telefonia Vodafone Omnitel sito in loc. Vigna c/o Campo Sportivo, al foglio 21, particella 523 del Comune di Cicerale (SA).

In data 15/01/2013 i tecnici Robertazzi Maria e Scocozza Alvaro con la qualifica di Tecnici Ispettivi dei Servizi Territoriali ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno, si sono recati nel Comune di Cicerale, presso l'impianto SRB della Vodafone Omnitel N.V, per effettuare misure di campo elettromagnetico.
Giunti sul sito sono state effettuate n. 2 misure con misuratore Marda EMR 300 e sonda di Campo elettrico Narda E- Field, che hanno rivelato valori di campo elettrico inferiori ad 1 V/m.
Vista l'impossibilità di effettuare ulteriori misure a causa delle condizioni meteo e della pioggia sopravvenuta, i tecnici sono ritornati sul sito in data 28.02.2013 per ripetere le misure.
Sono state effettuate misure fuori e dentro il campo di calcio.
In tutti i punti di misura i valori di campo elettrico rilevati sono sempre risultati essere inferiori ad 1 V/m.
I valori determinati attestano il rispetto dei limiti e dell'obiettivo di qualità previsti per i luoghi sensibili e più in generale per i luoghi adibiti a permanenze superiori alle 4 ore giornaliere.

I tecnici
Dott.ssa Maria Robertazzi
P.I. Alvaro Scocozza

Il coordinatore Agenti Fisici
Rocco Laezza

Il Dirigente dell'U.O. Aria e Agenti Fisici
Ing. Maria Rosaria Della Rocca

Il Dirigente Responsabile dell'Area Territoriale
Dott. Vittorio Di Rubbo